KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

ES

Manual de instrucciones

Básculas de precisión

601.200.001

- 0.03 - 200 g
- Readability 0.01 g
- 6 MODES g oz gn ct ozt dwt
- Accuracy ±0.03 g
- Auto calibration
- Backlit
- Auto off 180 sec.
- AAA incl. 2x
- KW 2 years warranty



Gracias por elegir nuestra báscula de precisión. Por favor, lea los manuales cuidadosamente antes de su uso. Esta báscula electrónica es un instrumento de precisión. Con cuidado normal y tratamiento adecuado, le proporcionará servicios confiables para los próximos años.

- Nunca cargue la balanza con más de la capacidad máxima.
- ¡Una sobrecarga los daña permanentemente!
- No exponga el equilibrio a calor extremo o frío extremo, el equilibrio funciona mejor a temperatura ambiente normal. Deje siempre el equilibrio a temperatura normal r aum durante al menos una hora.
- Dale a tu saldo un tiempo de calentamiento suficiente. Por lo general, 30 a 60 segundos antes de la calibración para permitir que los componentes internos se estabilicen.
- Mantenga su equilibrio en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, la vibración, el flujo de aire y una pequeña distancia de otros dispositivos electrónicos pueden afectar la fiabilidad y precisión de su equilibrio.
- Tratar el equilibrio con cuidado. Coloque cuidadosamente todos los objetos a pesar en el área de almacenamiento. Aunque esta escala estádiseñada para ser muy robusta, debe evitar un tratamiento aproximado, ya que esto puede dañar permanentemente el sensor interno.
- Evite agitar, soltar o sacudir la báscula de otra manera. Este es un instrumento de precisión y debe ser tratado con el máximo cuidado.
- Utilice la balanza únicamente sobre una base estable y sin vibraciones.

* Para obtener resultados precisos, coloque siempre objetos en el área redonda en la plataforma.

OPERACIÓN

Coloque la balanza sobre una superficie horizontal y plana.
1. Pulse el botón "ON/OFF" para encender la balanza.
2. Espere a que la pantalla LCD muestre "0.0" o "0.00".
3. Coloque los objetos en el centro de la plataforma de pesaje.
4. Pulse el botón "MODE" para cambiar entre unidades.

FUNCIÓN TARA

1. Encienda la balanza como se describió anteriormente.
2. Coloque el "Tara Item" en la plataforma.
3. Pulse "TARE" y espere a que la pantalla LCD muestre "0.0" o "0.00".
4. Coloque el "Artículo de peso neto".

CALIBRACIÓN

1. Encienda la balanza pulsando el botón ON/OFF.
2. Espere a que la pantalla muestre "0.00 g" o "0.000 g", y luego mantenga pulsada la tecla MODE hasta que la pantalla muestre "CAL". mostrar "CAL", a continuación, suéltelo.

3. Pulse de nuevo el botón MODE. En la pantalla, "CAL" parpadea, seguido de la Peso de calibración.
4. Coloque el peso de ajuste deseado en el centro de la plataforma. En la pantalla muestra "PASS" y, a continuación, vuelve al modo de pesaje normal.
¡La calibración está completa!

epetir este proceso si se ha producido un error
Por favor, compruebe la disponibilidad de pesos en la tienda donde compró su báscula.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las principales razones de imprecisiones o mal funcionamiento son las baterías débiles, calibración, sobrecarga o operación en una superficie inestable. Tenga en cuenta esto y mantener y operar su equilibrio correctamente. La báscula es un instrumento de precisión y debe tratarse con el máximo cuidado y precaución.

MOSTRAR ELIMINACIÓN DE ERRORES	
[88888] [LO], Ninguno, icono de la batería	Cambiar las baterías
[OUT2]	Recalibrar la escala como se muestra anteriormente
[EEEEE]	Sobrecargan la báscula. ¡Retire la carga excesiva inmediatamente!
[LLLLL]	Las células de carga sensibles fueron dañadas por el uso inadecuado de la escala (e.B. por conmoción cerebral, caída)

ESPECIFICACIONES

MODELO NO.	601.200.001
Capacidad	0.03 - 200 g
Legibilidad	0,01 g
Precisión	±0,03 g
Unidad	g, oz, dwt, gn, ct, ozt
Calibración	Calibración automática a través del teclado
Fuente	de alimentación pilas AAA x2 (incluido)
Apagado automático	180 segundos de descuento (estándar)
Tamaño de la plataforma	(L x W) 70 × 60 mm
Tamaño de la báscula	(L x W x H) 140 x 82,5 x 22,5 mm
Peso neto	174 g



Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga.
- Cuando se extraiga la batería, el dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica.
- E rogamos que deseche la batería de forma segura.

GARANTIA

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.

A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA
2 AÑOS DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Ibérica S.L.u
Calle Rumania, 5-Nave C5
Parque Empresarial INBISA ALCALA
28802-Alcalá de Henares (Madrid)
Spain
Tel. +34-91 809 22 97

www.kraftwerktools.com